



POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 A
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wytwarzania Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk
tel. 58 511 06 27, tel./fax 58 511 06 26
e-mail: labmb@pcbc.gda.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 166/C/2012

Gdańsk, dnia 4 czerwca 2012 r.


- 1. Opis przedmiotu badania:** kształtka dachowa ceramiczna według PN-EN 1304:2007 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne – Definicje i specyfikacja wyrobów wraz z poprawką PN-EN 1304:2007/Ap1:2011
(nazwa handlowa: kominek odpowietrzający)
- 2. Nazwa i adres Zleceniodawcy:** CERTOS Radosław Leżuch, Nosów Kolonia 13, 27-425 Waśniów
- 3. Nazwa i adres Producenta:** CERTOS Radosław Leżuch, Nosów Kolonia 13, 27-425 Waśniów
- 4. Numer i data zlecenia badań:** z dnia 7 maja 2012 r.
- 5. Zlecony zakres badań:** sprawdzenie mrozoodporności
- 6. Data pobrania próbek:** próbki pobrał Zleceniodawca
- 7. Sposób pobrania próbek:** próbki pobrał Zleceniodawca
- 8. Data dostarczenia próbek do laboratorium:** 8 maja 2012 r.
- 9. Odchylenia lub zmiany w metodach badań:** nie stosowano
- 10. Data zakończenia badań:** 4 czerwca 2012 r.

strona 1 z 2
FGL-07.2 wydanie II maj 2009

-
1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
 2. Niniejsze sprawozdanie nie może być bez pisemnej zgody laboratorium powielane inaczej jak tylko w całości.
 3. Ewentualne skargi dotyczące realizacji badań mogą być składane w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.

11. Wyniki badań:**11.1 Sprawdzenie mrozoodporności** – procedura badawcza według PN-EN 539-2:2009
Dachówki ceramiczne – Określanie właściwości fizycznych – Część 2: Badanie mrozoodporności metoda E

Oznakowanie próbki	Opis uszkodzeń
166/C/1 166/C/2 166/C/3 166/C/4 166/C/5 166/C/6	Po 150 cyklach zamrażania i odmrażania żadna z badanych próbek nie uległa uszkodzeniu

**Sprawozdanie
sporządził:**Specjalista

Szymon Gładysz**Autoryzujący
sprawozdanie z badań:**Kierownik Laboratorium

Anna Kuliś